


# WASH BARRELS

*L'eau sous pression de 3 à 100 bars*

*tête tournante à 360°, (2 jets plats)*

**et la VAPEUR**

**dans la même tête de LAVAGE**



- (A) Eau par tête tournante
- (B) Sortie vapeur
- (C) Entrée vapeur
- (D) Entrée d'eau
- (E) Pédale pour verrouillage
- (F) Galets inox
- (G) Butée de centrage réglable



Nettoyage / Désinfection à la vapeur  
Barriques / Cuviers / Foudres...

[www.christianduret.fr](http://www.christianduret.fr)

[www.barriclean.com](http://www.barriclean.com)